

Stockholms 2:a sotningsdistrikt
Skfm Lars Sundström AB



Intyg OVK

Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2017:10 - OVK 3

Fastighet: pontonjären 7

Adress: Norr mälardstrand 70, Stockholm

Byggnad: Flerfamiljshus

System	Betjäna	Besiktning	Status	Nästa besiktning
1: S		2022-04-05	Godkänd	2028-04-05

Besiktningssman: Christian Dorsin

Behörighet: N

Företag: SKFM Lars Sundström AB

Adress: Värtavägen 57, Stockholm

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Christian Dorsin